

KOBRA EB

Vedligeholdelses skema



Scan for
vedligeholdelses
video



Daglig tjekliste




1.
Bring maskinen til et
egnet affalds
deponeringssted.



2.
Ryst filteret ved hjælp
af håndtaget.



3.
Fjern opsamler
beholderen og tøm det
opsamlede affald ud.



4.
Undersøg og rengør børsterne. Sørg for at der ikke
er snor eller ståltråd viklet rundt om børsterne og at
børsterne er intakte.



5.
Monter opsamler
beholderen igen.



6.
Kontroller batteriets
opladningsniveau og
oplad det om nødvendigt.



7.
Når opladningen er færdig,
skal du kontrollere vand niveauet i batteriet og om
nødvendigt påfylde destilleret vand (kun for
blybatterier).




Ugentlig skema



1.
Undersøg støvkapperne
for slid eller skader.



2.
Kontroller tilstanden af
hoved-
og sidebørsterne.
Juster eller udskift dem
om nødvendigt.



3.
Kontroller at filteret er
intakt.

Hvis nogen af
disse dele er
slidte eller
beskadigede,
skal de udskiftes
eller teknisk
assistance
kontaktes.

mail: torben@stovfri.dk
Tlf. +45 61 27 35 55

STØVFRI.DK

